

# 시흥은행중학교 석면모니터단 2-1차 점검 결과

## [비닐 보양 상태]

- 점 검 일 : 2024. 12. 27.(금) 오후 1:30 ~ 3:30
- 장 소 : 시흥은행중학교 본관동
- 참 석 자 : 석면모니터단 7명, 교육청담당자 1명
- 점검 사항

점검 항목	점검 내용	비고
비닐보양상태 (4~5층)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업 전 비닐보양 상태가 양호한가? (겹침 부분 / 2겹 사용/ 비닐두께 등)</li> <li>- 작업 전 음압기 유지 및 관리가 양호한가?</li> <li>- 작업자가 규정을 준수하며 위생설비를 출입을 할 수 있게 위생기구가 배치 되었는가?</li> <li>- 감시창은 작업공간 내부를 잘 볼 수 있게끔 설치됐는가?</li> <li>- 천장재를 철거 할 수 있게 주변 부착물들이 제거 되었는가?</li> <li>- 작업자 보호복 및 보호구 비치가 잘 되어있는가?</li> <li>- 폐기물 보관장소는 안전한 곳인가?</li> <li>- 각 실 별 음압기 배치를 확인하였는가?</li> <li>- 위생설비, 작업장 밀폐가 작업계획대로 이루어졌는가?</li> <li>- 작업 경고표지판 등 게시물이 규정대로 설치됐는가?</li> </ul>	

□ 점검 결과 : 적 합

장소별	점검 결과		부적합할 경우		비고
	적합	부적합	적합장소	부적합사유	
본관동	√				

붙임 활동사진 1부. 끝.

## 사진(모니터단 2-1차 활동)

