

## 시흥은행중학교 석면모니터단 2-2차 점검 결과

### [비닐 보양 상태]

- ☐ 점 검 일 : 2025. 1. 2.(목) 오전 9:30 ~ 10:30  
☐ 장 소 : 시흥은행중학교 본관동  
☐ 참 석 자 : 석면모니터단 9명, 교육청담당자 1명  
☐ 점검 사항

점검 항목	점검 내용	비고
비닐보양상태 (1~3층)	- 작업 전 비닐보양 상태가 양호한가? (겹침 부분 / 2겹 사용/ 비닐두께 등) - 작업 전 음압기 유지 및 관리가 양호한가? - 작업자가 규정을 준수하며 위생설비를 출입을 할 수 있게 위생기구가 배치 되었는가? - 감시창은 작업공간 내부를 잘 볼 수 있게끔 설치됐는가? - 천장재를 철거 할 수 있게 주변 부착물들이 제거 되었는가? - 작업자 보호복 및 보호구 비치가 잘 되어있는가? - 폐기물 보관장소는 안전한 곳인가? - 각 실 별 음압기 배치를 확인하였는가? - 위생설비, 작업장 밀폐가 작업계획대로 이루어졌는가? - 작업 경고표지판 등 게시물이 규정대로 설치됐는가?	

☐ 점검 결과 : 적 합

장소별	점검 결과		부적합할 경우		비고
	적합	부적합	적합장소	부적합사유	
본관동	√				

붙임 활동사진 1부. 끝.

## 사진(모니터단 2-2차 활동)

