

시흥은행중학교 석면모니터단 3차 점검 결과

[잔재물 조사]

- ☐ 점 검 일: 2025. 1. 27.(월) 오전 9:30 ~ 10:50
- ☐ 장 소: 시흥은행중학교 본관동
- ☐ 참 석 자: 총9명(석면모니터단 8명, 학교담당자 1명)
- ☐ 점검 사항

점검 항목	점검 내용	비고
잔재물 조사	<ul style="list-style-type: none"> - 육안 조사: 석면해체제거 공간 내의 텍스 등 석면함유 의심자재 육안조사 - 주요 점검 사항(검출유형 및 장소): 복도 벽체 및 창문/ 교실·특별실 벽체, 창문, 바닥/ 벽면 고정시설물 하부 및 상부 / 바닥과 벽 연결 부분 / 리모델링 가벽 사이, 틈, 상부/ 서버실 및 전 선케이블 / 배전반 상부 및 내부 / 배관 덕트, 하부, 틈 	

☐ 점검 결과 : 적 합

장소별	점검 결과		부적합할 경우		비고
	적합	부적합	적합장소	부적합사유	
본관동	√				

붙임 활동사진 1부. 끝.

사진(모니터단 3차 활동)

